•	选择题

1. 对某一三角形的各内角进行观测,其内角和的观测值分别为17959'48"、17959'54"、180'00'06"、179'59'54",则其观测值中误差为()。 A. ±5.3" B. ±4.0" C. ±9.2" D. ±7.9" 2.若某全站仪的标称精度为±(3mm+2×10 ⁶ D),则用此全站仪测量 2km 长的距离,其误差的大小为()。 A. ±7mm B. ±5mm C. ±3mm D. ±2mm 3.设对某角观测一测回的观测中误差为±3",现要使该角的观测结果精度达到±1.4",则需观测()个测回。 A.2 B.3 C.4 D.5
二、填空题 1影响观测值的准确度,影响观测值的精密度。 2. 丈量一直线,得丈量值及中误差为 345.675m±15mm,则相对中误差为
3.误差产生的主要原因有、、、。
二、 简答题 1.何谓偶然误差? 偶然误差具有哪些统计特性?
2.什么是系统误差?

3.什么是极限误差?

四、计算题

1. .在 1:2000 地形图上,量得一段距离 d=23.2 厘米,其测量中误差 $md=\pm0.1$ 厘米,求该段距离的实地长度及中误差。

第五章测量误差的基本知识答案

- 一、选择题
- 1.D 2.A 3.D
- 二、填空题
- 1.系统误差、偶然误差
- 2.1/23045 (或1: 23045)
- 3. 仪器设备,观测者,外界环境

三、简答题

1.在相同的观测条件下,对某量进行一系列观测,若误差出现的符号和大小均不一定,这种误差称为偶然误差。。

有限性: 在一定的观测条件下, 偶然误差的绝对值不会超过一定的限值;

集中性: 即绝对值较小的误差比绝对值较大的误差出现的概率大;

对称性: 绝对值相等的正误差和负误差出现的概率相同;

抵偿性: 当观测次数无限增多时, 偶然误差的算术平均值趋近于零。

- 2.观测误差在正负号及量的大小上表现出一致的倾向,即按一定的规律变化或保持为常数。
- 3.由偶然误差的第一个特性可知,在一定的观测条件下,偶然误差额绝对值不会超过一定限值。这个限值就是极限误差。

四、计算题

1. $D=Md=2000\times23.2=46400 \text{ (cm)} =464 \text{ (m)}$

 $mD=Mmd=\pm 2000 \times 0.1=\pm 200 \text{ (cm)} =\pm 2 \text{ (m)}$