一、单项选择是	1	
1. (多选)可以用中	间法消除的水准测量误差是	(
A 视准轴误差	B 调焦透镜运行误差	C水准尺误差

D 读数误差 E 地球曲率的影响

- 2.用水准仪进行水准测量时,要求尽量使前后视距相等,是为了() A. 消除或减弱水准管轴不垂直于仪器旋转轴误差影响
- B. 消除或减弱仪器升沉误差的影响
- C. 消除或减弱标尺分划误差的影响
- D. 消除或减弱仪器水准管轴不平行于视准轴的误差影响
- 3.水准仪的()轴是过零点的法线。
- A.横 B.圆水准器 C.符合水准 D.照准部水准管
- 4.测量工作对精度的要求是()。
- A.没有误差最好
- B.越精确越好
- C.根据需要,适当精确 D.仪器能达到什么精度就尽量达到

)

- 5.在水准测量中转点的作用是传递()。
- A、方向 B、角度 C、高程 D、距离

二、填空题

螺旋,而精平是通过调节
,管水准器的作用是。
、 外界环境 。
_°

三、简答题

1、简述四等水准测量(双面尺)一个测站的观测程序。

2、什么是高程测量?可以分为哪几种?


3、水准测量原理是什么?

4、水准测量中,测站检核包括哪些方法?前后视距相等可以消除或减弱哪些误差?

5、转点


四、计算题

1.根据闭合水准测量观测数据,计算各点高程。



己知: H_{BM1}=85.603m

2、如下图,已知地面水准点A的高程为 H_A =40.000m,若在基坑内B点测设 H_B =30.000m,测设时A尺读数为 lpha =1.415m,钢尺读数为b=11.365m, a_1 =1.205,计算当 b_1 为多少时,其尺底即为设计高程 H_B 。



3. 使用 CASIO fx-3950P 计算器编程计算表 2-4 中水准测量观测高差及 B 点高程。

测	点	水准尺读数(m)		高 差	高 程	备 注
站	号	后 视	前 视	(m)	(m)	备注
I	BM. A	1.874			22.718	已知
	TP. 1		0. 919			
II	TP. 1	1. 727				
	TP. 2		1. 095			
III	TP. 2	1. 186				
	TP. 3		1.823			
IV	TP. 3	1. 712				
	В		1.616			
计 算	Σ					
检核	Σε	$a - \sum b =$		$\sum h =$		

第二章水准测量习题答案

一、单项选择题

1.ABE

2.D

3.B

4.C

5.C

二、填空题

- 1. 脚螺旋, 微倾螺旋
- 2.竖轴铅垂、望远镜视准轴水平
- 3.仪器误差 、 观测误差
- 4.十字丝交点与物镜光心的连线

三、简答题

- 1. 答:整平仪器、照准后尺黑面读数并记录、照准后尺红面读数并记录、照准前尺黑面读数并记录、照准前尺红面读数并记录。
- 2. 测量地面上各点高程的工作称为高程测量;根据所使用的仪器和施测方法不同,分为水准测量、三角高程测量和气压高程测量。
- 3.利用水准仪提供的水平视线,读取竖立于两个点上的水准尺上的读数,来测定两点间的高差,再根据已知点高程计算待定点高程。
- 4.变动仪器高法和双面尺法。
- i角误差、大气折光和地球曲率的影响。
- 5.在水准测量的观测过程中,仅起传递高程作用的点。

四、计算题

- $1.f_h$ = Σ h=-0.012m, f_i =- f_h /n, 改正后高差 h_{1A} =2.350m, h_{AB} =-4.319m, h_{BC} =2.161m, h_{C1} =-0.192m, 各点高程: H_A =87.953m, H_B =83.634m, H_C =85.795m.
- 2. **b**1=1. 255

测	点	水准尺读数(m)		高 差	高 程	备 注
站	号	后 视	前 视	(m)	(m)	笛 住
I	BM. A	1.874			22.718	己知
	TP. 1		0. 919	0. 955	23. 973	
II	TP. 1	1.727				
	TP. 2		1. 095	0.632	24. 305	
III	TP. 2	1. 186				
	TP. 3		1.823	-0.637	23.668	
IV	TP. 3	1.712				
	В		1.616	0.096	23. 764	
计 算	Σ	6. 499	5. 453			
检核	$\sum a - \sum b = 1.046$		$\Sigma h = 1.046$			